



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Мичуринская средняя общеобразовательная школа»  
Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области  
188753 пос. Мичуринское  
ул. Первомайская д. 1  
тел. (8-813-79) 67-166  
факс. 67-166  
От 31.07.2017 г. № 57

Начальнику ОНДиПР Приозерского района  
УНДиПР Главного управления МЧС России по ЛО  
главному государственному инспектору  
Приозерского района ЛО по пожарному надзору  
Подполковнику внутренней службы  
В.А. Селину  
от директора МОУ «Мичуринская СОШ»  
Г.А. Анисимовой

### Информационное письмо

Уважаемый Владислав Анатольевич!

Настоящим письмом сообщаю о выполненных мероприятиях предписания № 6/1/1 от 28.02.2017 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в МОУ «Мичуринская СОШ» в результате выездной плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности на основании РАСПОРЯЖЕНИЯ органа государственного контроля (надзора) № 6 от 09.01.2017 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Мероприятия по устранению нарушений
1	Руководитель не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления	01.08.2017 года	1) Заключен договор с Приозерским МО Ленинградского областного отделения «ВДПО» № 17-30 от 17.07.2017 г. на огнезащитную обработку горючих декораций, сценического оформления актового зала на сумму 25 000,00 руб. (акт об оказании услуг от 31.07.2017 г.). 2) Заключен договор с Приозерским МО Ленинградского областного отделения «ВДПО» № 17-31 от 17.07.2017 г. на огнезащитную обработку сценической коробки актового зала на сумму 15 000,00 руб. (акт об оказании услуг от 31.07.2017 г.). (Копии контрактов, актов оказанных услуг прилагаются).



2	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (двери):</p> <p>2-й этаж кладовая; 3-й этаж архив; 3-й этаж бельевая; 1-й этаж книгохранилище; 1-й этаж мастерская; кладовые столовой.</p>	01.08.2017 года	<p>1) Заключен договор с ООО «Антарес» № 17/05-07 от 17.07.2017 г. на сумму 21 323,20 руб. на установку 1 (одной) противопожарной двери на 1-ом этаже в книгохранилище. Срок установки – до 10.08.2017 г.</p> <p>2) Заключен договор с ООО «Антарес» № 17/22/5-06 от 17.07.2017 г. на сумму 21 000,00 руб. на установку 1 (одной) противопожарной двери на 1-ом этаже в мастерской. Срок установки - до 10.08.2017 г. (Копии контрактов прилагаются).</p> <p>Помещения на 3-м этаже бельевая и архив не эксплуатируются, подготовлены для капремонта санузлов (Приложение № 1).</p> <p>Остальные двери будут установлены по мере выделения финансирования.</p>
3	<p>Руководитель не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны:</p> <p>2-й этаж кладовая; 3-й этаж архив; 3-й этаж бельевая; 1-й этаж книгохранилище; 1-й этаж мастерская; кладовые столовой.</p>	01.08.2017 года	<p>Ориентировочная дата заключения договора с Приозеским МО Ленинградского областного отделения «ВДПО» на оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности 9-ти помещений МОУ «Мичуринская СОШ» - 14.08.2017 г. Срок оказания услуг – до 25.08.2017 г.</p>
4	<p>В помещениях: 2-й этаж кладовая, 1-й этаж книгохранилище, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками</p>	01.08.2017 года	<p>Колпаки (рассеиватели) установлены 06.03.2017 г. (Приложение № 1).</p>
5	<p>При монтаже автоматических установок пожарной сигнализации допущены изменения проектных решений (2-й этаж кладовая отсутствует АПС)</p>	01.08.2017 года	<p>АПС в процессе установки по договору № 01/ТО от 31.12.2016 г. с Приозеским МО Ленинградского областного отделения «ВДПО». Срок установки – до 01.09.2017 г. (Копия контракта прилагается). Приложение № 1.</p>
6	<p>Уменьшена зона действия АПС оповещения и управления</p>	01.08.2017 года	<p>Датчик открыт 06.03.2017 г. (Приложение № 1).</p>

	эвакуацией (датчик закрыт в помещении музея)		
7	На путях эвакуации допускается применение отделочных материалов с несоответствующими показателями пожарной опасности (перегородки гардероба выполнены из горючего материала)	01.08.2017 года	Перегородки гардероба из горючего материала разобраны 12.07.2017 г. (Приложение № 1).
8	Руководитель не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) полов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	01.08.2017 года	Заключение договора на оказание услуг по проведению исследования (испытания) и измерения качества огнезащитной обработки (пропитки) полов по мере выделения финансирования.







Директор школы \_\_\_\_\_

/Г.А. Анисимова/





Приложение 1  
к письму № 57 от 31.08.2017 г.

	<p>п.4 (колпак (рассеиватель) 2-й этаж кладовая)</p>		<p>п.5 (2-й этаж кладовая, установка АПС в работе, т.к. время изготовления датчиков разное)</p>
	<p>П.6 (датчик в музее открыт)</p>		<p>Двери между этажами открыты</p>
	<p>п.2 (3-й этаж архив)</p>		<p>п.2 ( 3-й этаж архив Стеллажи ликвидируем к 05.08.2017г.)</p>
	<p>п.4 (колпак (рассеиватель) 1-й этаж книгохранилище)</p>		<p>п.2 ( 3-й этаж бельевая. Стеллажи ликвидируем к 05.08.2017г.)</p>
	<p>п.7 (перегородки гардероба – левая сторона, разобраны)</p>		<p>п.7 (перегородки гардероба – правая сторона, разобраны)</p>