

Призерский муниципальный район  
Муниципальное образование  
«Мичуринское»  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Мичуринская средняя общеобразовательная школа»  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Мичуринская СОШ»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ «Мичуринская СОШ»  
Иванченко Е.Н.  
11 января 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МОУ «Мичуринская СОШ»**  
1.2. Адрес объекта **188753, Ленинградская область, Призерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1.**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 3258,2 кв. м.**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да кв.м24400 кв.м.**  
1.4. Год постройки здания **1975 г.**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* **2022 г.**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Мичуринская СОШ»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188753, Ленинградская область, Призерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Основными видами деятельности учреждения является реализация:  
- **Основных общеобразовательных программ начального общего образования;**  
- **Основных общеобразовательных программ основного общего образования;**  
- **Основных общеобразовательных программ среднего общего образования**  
2.2. Дополнительная информация:  
**К основным видам деятельности организации также относится реализация дополнительных общеразвивающих программ.**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
Автобусы №898, №645, №646 до остановки «Техникум» пос. Мичуринское, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **20 м**  
3.2.2 время движения (пешком) **1 мин.**  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**  
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:*  
**нерегулируемые**  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:*  
**визуальная**  
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* **есть**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** данный объект социальной инфраструктуры доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован пандусом и надлежащими поручнями; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В холле отсутствуют информационные таблички,

предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации. Тактильные средства информации отсутствуют.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт (текущий, капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

---

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Ленинградской области: «Область без преград» [bezpregrad.lenreg.ru](http://bezpregrad.lenreg.ru)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заместитель директора по УВР Демина Е.Г. \_\_\_\_\_/

Заместитель по безопасности Петренев В.В. \_\_\_\_\_/

Заместитель директора по ВР Петренева А.А. \_\_\_\_\_/

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МОУ «Мичуринская СОШ», Ленинградская обл., Приозерский р-н., пос. Мичуринское,  
ул. Первомайская, д. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию.	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Большое количество выбоин и неровностей на асфальтовом покрытии,	К, О, С, Г, У	Требуется ремонт асфальтового покрытия.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
1.3	Лестница (наружная)	есть			Лестница не дублируется пандусом или другими средствами подъема.	К	Установка пандуса	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	К, О	Установка пандуса	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

								ых средств.
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-	Ремонт (текущий, капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МОУ «Мичуринская СОШ», Ленинградская обл., Приозерский р-н., пос. Мичуринское,  
ул. Первомайская, д. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка перед лестницей.	О, С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует.	К	Установка пандуса.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Пороги превышают допустимые нормы (п. 5.1.4. СП59.13330.2012)	К, О	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м	Работы в рамках капитального ремонта
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	-	Работы в рамках капитального и текущего ремонта

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МОУ «Мичуринская СОШ», Ленинградская обл., Приозерский р-н., пос. Мичуринское,  
ул. Первомайская, д. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях.	О, К, С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Лестницы не соответствуют требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями	

							доступно сти для инвалидо в.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус на лестничных маршах с поручнями с двух сторон отсутствует;	К	Устройство пандуса невозможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	Устройство лифта невозможно	организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть			Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе.		Установка предупреждающей тактильной разметки при входе.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Отсутствует пандус, отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе.		Установка пандуса и предупреждающей тактильной разметки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

		Приложение	Рекомендации
--	--	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	<b>Состояние доступности*</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	<b>по адаптации</b> (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДУ	-	-	Работы в рамках капитального и текущего ремонта

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования к паспорту доступности  
от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОУ «Мичуринская СОШ», Ленинградская обл., Приозерский р-н., пос. Мичуринское,  
ул. Первомайская, д. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования к паспорту доступности  
от «11» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

Вариант II – места приложения труда				
-------------------------------------	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности  
от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-
---	---	---	---	---

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования к паспорту доступности  
от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «Мичуринская СОШ», Ленинградская обл., Приозерский р-н., пос.  
Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни рядом с унитазом, крючки для одежды и костылей. Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней и штанг.	Работы в рамках капитального ремонта

5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.3.3, п.5.3.5, п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной; установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья.	Работы в рамках капи- тального ремонта.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ	-	-	Работы в рамках капи- тального ремонта

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



Приложение 6  
к Акту обследования к паспорту доступности  
от «11» января 2021 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МОУ «Мичуринская СОШ», Ленинградская обл., Приозерский р-н., пос. Мичуринское,  
ул. Первомайская, д. 1.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не установлена визуальная система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, Г, У	Устройство визуальной системы информаци	Работы в рамках капи- тального и текущего ремонта

6.2	Акустические средства	нет			Не установлена звуковая система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, С, У	Установка акустической системы информации	Работы в рамках капитального и текущего ремонта
6.3	Тактильные средства	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г.У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Работы в рамках капитального и текущего ремонта

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценно